


deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)



此为A级产品，在生活中环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源，并与专业维修人员进行维修：
 - A. 液体洒到机器上时
 - B. 机器严重摔坏时
 - C. 机器性能有异常变化时
 - D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封


请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。本机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系。

说明书一本

电源线一条

清洁毛刷一把

USB数据线一条




范围：1~999张

▪ 外形尺寸：300x250x200mm

▪ 预置数显示屏范围：1~999张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 外接显示器插座 / USB升级口



点钞机前应保持一定的距离：

A、纸币有污渍的纸币 B、经过洗涤的纸币
C、纸币有破损的纸币 D、破损，裂口的纸币

点钞


清点张数而不需鉴伪时，开启电源开关，按“计数”键调至“计数”档，然后将同面额的一叠纸币捻成一定斜度，放入滑钞板上，机器即自动完成点钞工作，待滑钞板上在钞票全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

■ 正确操作方法

点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值分开。

钞票上的纸补贴及没剪齐的角，要将钞票均匀分开放，分成小斜坡状；成抽钞条应元一角再扇开，放入滑钞板进口处。

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。



机器外部构造

1 旋转显示窗

2 接钞轮

3 挡钞板

4 喷钞台

5 “复位键/+1”键

6 “清零/+10”键

7 “模式”键

8 “功能”键



功能使用说明

■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、分版和计数功能，显示屏显示相应字样，且显示屏上显示“红外”字样，说明本机器在此功能状态下具有红外鉴伪能力。

智能：可清点第五套人民币纸币及部分硬币，识别真假。

功能使用说明

分版: 能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有鉴伪功能。

计数: 可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，适用于清点低面值纸币人民币和票据。

■ 模 式

按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式： 

当上的
如何打

机上的“累加”灯亮，即已打开累加方式。每次清点完毕清点低面值纸币，其清点量与上次的累加数据在显示屏计算窗口显示。取消累加方式，再按“模式”键，灯灭。

■ 清 零

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数据，报警状态下点按“清零”键可退出报警状态。

■ 复 位

在电机停止运转及不报警的任何状况下可清零当前数据，且启动电机。报警状态下点按“复位”键退出报

警状态。

■ 语音识别

开始识别或识别成功时发出提示音，识别错误时发出提示音，识别失败时发出提示音。双击此功能键启动或停

■ 打印

开始打印或打印成功时发出提示音，识别错误时发出提示音，识别失败时发出提示音。双击此功能键启动或停

止


代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	纸币卡滞	E1※	一单钞共重	E7※	纸币卡滞
E2※	纸币卡滞	E3※	纸币卡滞	E8※	纸币卡滞
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ▶



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断


机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEB	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检出槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光由对管电路故障				

简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:


机器停止工作



(插好电源插头)

- 1.电源线插头是否插入插座?

(开启电源)



- 2.是否停电或没开开关?

(请维修人员更换保险管座内的保险丝)



(调整电压)

AC220V±10%

- 4.使用电源电压是否过低?

启停方式失灵



(清扫进钞传感器)

- 1.进钞传感器是否积尘?



(接好连线)

- 2.接钞传感器与主电路板连线是否中断?



(更换传送带)

- 3.主传送带是否断裂?




- 4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆)

计数不够准确



(调整进钞台位置)

- 1.进钞台位置是否已调试好?




(清扫左、右计数臂)

- 2.计数传感器是否积尘?



(更换橡胶配件)

- 3.阻力皮、捻钞轮是否严重磨损?



- 4.放钞是否正确?


识别不准

重新选择您需要的功能键

- 1.功能是否选择正确?



- 2.宽度槽形光耦是否失效?




- 3.磁性传感器间隙是否不对?

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台松开四颗自攻螺钉，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出喂钞台，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



保修卡

此联沿虚线剪下，由经销商保管

用户，如果产品因质量问题向

凡购买本公司产品的

或特约维修站联系。

公司根据故障情况提供免费

发生故障时，由本公司

仔细填写下列表格，并经经

务的凭证，此卡须领

收费维修：

不的：

保管不当而造成损坏：

公司提供的免费保修服务之

请您将此卡分送给本

年 月 日

购货日期：

出厂编号	生产日期	联系人	联系电话	联系人、电话	联系人、电话	联系人、电话	发票号	维修人签字	日期

出厂编号	生产日期	联系人	联系电话	联系人、电话	联系人、电话	联系人、电话	发票号	维修人签字	日期

注

执行标准: GB 16909-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

