


deli得力



人民币鉴别仪(点验钞机)

佳里千品



此为A级产品，在生活环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
└ 正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器背部构造 - - - - -	4
功能使用说明 - - - - -	4
常见故障分析及排除 - - - - -	6
└ 进钞台调整方法 - - - - -	6
└ 故障自诊断 - - - - -	7
└ 简单的故障检查与排除 - - - - -	8
└ 易损件更换方法 - - - - -	9
产品保修卡 - - - - -	10

安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)。应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源，并联系维修人员进行维修：

A. 液体洒到机器上时	B. 机器严重摔坏时
C. 机器性能有异常变化时	D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内含保修卡)

电源线一条

清洁毛刷一把

USB数据线一条(仅售330R2)






打印范围：1~999张

▪ 外形尺寸：300x250x200mm

▪ 预置数显示屏范围：1~999张

后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)
- 6 外接显示器插座 / USB升级口



后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上，如选购了外接显示器，将外显示
显插座上。打开电源开关、计算机无显示，如有其它符号显示，见故障自

占卦吉凶应将下列经句剥除。

- B、经过洗涤的纸币
D、破损，裂口的纸币

故而不需要鉴伪时，开启电源开关，按“计数”键调至“计”显示窗口，

■ 1. 将电源线插入点钞器插到点钞机后盖的

2. 避免锚栓和螺钉


- A、用白纸衬
C、污渍严重
3.快速点钞
当只需清点张



如图三

如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞票方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。

机器外部构造



显示窗
控制键
抽屉盒
操作台
复位键
清零键
模式键
功能键

1. 显示窗口
2. 控制键
3. 抽屉盒
4. 操作台
5. “复位”键
6. “清零”键
7. “模式”键
8. “功能”键

18888
88888

功能使用说明

■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择后
且显示屏上显示“红外”字样，即
智能：可清点第五套人民币。

合计金额：在清点点验第五套

现点合分、分币和计数功能。显示屏显示相应字样。
本机器在此功能状态下具有红外鉴伪能力。
币，请分出不同面值的夹张币。具有极强的鉴伪能力。
毛币时，显示屏实时显示所点验纸币的合计总金额，并具备鉴别功能。

功能

功能使用说明

分版: 能清分出第五套人民币不同面值的夹张币，同时具有鉴伪功能。

计数: 可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，适用于清点低面值纸币人民币和票据。

■ 模 式

按下“模式”键切换“预置状态”、“累加状态”。显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应的功能状态。

预置方式: 点按1次“模式”键，   



能使用说明

故障显示

在点钞机上，当识别到钞票有以下情况时，将会显示：通过以下方式可以进行故障排除：

1. 点钞机显示故障代码：


代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	紫外异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸张异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

常见故障分析及排除

■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。

喂钞台调节螺丝 ►



常见故障分析及排除

■ 故障自诊断


机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，



简单的故障检查与排除

在要求维修之前,请先自行检查下列各点:

机器停止工作



(插好电源插头)

(开启电源)

(请维修人员更换保险管座内的保险丝)

(调整电压)

1.电源线插头是否插入插座?

2.是否停电或没开开关?

3.保险丝是否已被烧断?

4.使用电源电压是否过低?

AC220V±10%

启停方式失灵



1.进钞传感器是否积尘?



(接好连线)



(更换传送带)



4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆)

计数不够准确



1.进钞台位置是否已调试好?



(清扫左、右计数臂)



(更换橡胶配件)

见正确的数钞示意图(第三页)
(按正确的数钞方法操作)

2.计数传感器是否积尘?

3.阻力皮、捻钞轮是否严重磨损?

4.放钞是否正确?

识别不准


重新选择您需要的功能键

1.功能是否选择正确?



更换

2.宽度槽形光栅是否失效?



调整


3.磁性传感器间隙是否不对?

常见故障分析及排除


■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台松开四颗自攻螺钉，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出喂钞台，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



产品保修卡

凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，凭发票和保修卡与当地经销商或特约维修站联系。

感谢您购买本公司的产品。为确保用户利益，发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费

保修须知：自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下，发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费

1. 自用户购买之日起一年内，向客户提供售后服务：

2. 此保修卡与发票同有效；

3. 此保修卡与发票同有效；

4. 此保修卡与发票同有效；

5. 此保修卡与发票同有效；

6. 此保修卡与发票同有效；

7. 此保修卡与发票同有效；

8. 此保修卡与发票同有效；

9. 此保修卡与发票同有效；

10. 此保修卡与发票同有效；

11. 此保修卡与发票同有效；

12. 此保修卡与发票同有效；

13. 此保修卡与发票同有效；

14. 此保修卡与发票同有效；

15. 此保修卡与发票同有效；

16. 此保修卡与发票同有效；

17. 此保修卡与发票同有效；

18. 此保修卡与发票同有效；

19. 此保修卡与发票同有效；

20. 此保修卡与发票同有效；

21. 此保修卡与发票同有效；

22. 此保修卡与发票同有效；

23. 此保修卡与发票同有效；

24. 此保修卡与发票同有效；

25. 此保修卡与发票同有效；

26. 此保修卡与发票同有效；

27. 此保修卡与发票同有效；

28. 此保修卡与发票同有效；

29. 此保修卡与发票同有效；

30. 此保修卡与发票同有效；

31. 此保修卡与发票同有效；

32. 此保修卡与发票同有效；

33. 此保修卡与发票同有效；

34. 此保修卡与发票同有效；

35. 此保修卡与发票同有效；

36. 此保修卡与发票同有效；

37. 此保修卡与发票同有效；

38. 此保修卡与发票同有效；

39. 此保修卡与发票同有效；

40. 此保修卡与发票同有效；

41. 此保修卡与发票同有效；

42. 此保修卡与发票同有效；

43. 此保修卡与发票同有效；

44. 此保修卡与发票同有效；

45. 此保修卡与发票同有效；

46. 此保修卡与发票同有效；

47. 此保修卡与发票同有效；

48. 此保修卡与发票同有效；

49. 此保修卡与发票同有效；

50. 此保修卡与发票同有效；

51. 此保修卡与发票同有效；

52. 此保修卡与发票同有效；

53. 此保修卡与发票同有效；

54. 此保修卡与发票同有效；

55. 此保修卡与发票同有效；

执行标准: GB 16999-2010

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江宁海得力工业园
全国服务热线: 400-185-0555

[Http://www.nbdeli.com](http://www.nbdeli.com)

MADE IN CHINA

