

deli得力

人民币鉴别仪(点验钞机)

中国工商银行

此为A级产品，在生活中环境中，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

# 目 录

安全注意事项与保养	1
仪器拆封	1
技术指标	2
后部结构介绍	2
操作指南	3
正确的点钞操作方法	3
故障排除方法	4
检查与排除方法	4
及排除方法	6
方法	6
进钞台调	7
故障自诊	7
简单的故	8
易损件更	9
产品保修卡	10

功能使用说明

常见故障分析

    进钞台调

    故障自诊

    简单的故

    易损件更

## 安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机适用在0°C~40°C的温度中工作，如在0°C以下或40°C以上时会使机器难以正常工作。
3. 使用本机时，应避开可能对电网产生强干扰的用电电器(如手机、电钻、电焊机等)，应避开强光直射和强磁场干扰，以免造成鉴伪失灵。
4. 应定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
5. 长时间不使用或操作人员离开时，务必切断电源。
6. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：  
A. 液体洒到机器上时      B. 机器严重摔坏时  
C. 机器性能有异常变化时      D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时

## 仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系！

说明书一本(内附保修卡)



电源线一条



清洁毛刷一把



## 技术指标

- 整机重量: 4.05kg
- 电源: AC220V±10% 50Hz
- 额定电流: 0.35A
- 额定功率: 80W
- 保险管电流: 2A
- 环境温度: 0°C~40°C
- 外形尺寸: 285x240x195mm
- 点钞速度: ≥900张/分
- 点钞尺寸: 长度110~165mm, 宽度50~110mm
- 票额厚度: 0.075~0.15mm
- 进钞容量: ≥130张
- 接钞容量: ≥130张
- 计数显示屏范围: 1~999张
- 预置数显示屏范围: 1~999张

## 后部结构介绍

- 1 滑钞板
- 2 调节螺杆
- 3 电源开关
- 4 电源插座
- 5 2A保险丝(内置)



点钞机后盖电源插座中，另一头插到市电（交流220V）电源座上。如选购了外接显示器，将外显示的外显插座上。打开电源开关，计数器显示“00000000”。

### ■ 1. 将电源线插入器插到点钞机后

将待清点面额的一叠纸币捻成一定斜度，平放在清钞板上，机器即自动完成点钞工作，待清钞板上纸币全部输送完毕，机器停止计数，此时计数器显示的是该叠钞票的数量。取出接钞架钞票。每次清点钞票时显示器上显示的数值自动控制将清零后重新计数。

### 的点钞操作方法

点钞时先将钞票进行整理，按不同的面值依次分捆，每张纸币的纸张必须没有杂质，再将钞票擦匀，成行排好，然后将钞票塞进钞口，再将钞票放入钞口，钞口处。



如图示，图一为正确操作，图二、三为错误操作。图二中操作者捻钞方向错误，图三中操作者未把纸币捻成一定斜度。

## 机器外部构造

1 旋转显示窗

2 接钞轮

3 挡钞板

4 喂钞台

5 “功能”键

6 “模式”键

7 “清零/+10”键

8 “复位/+1”键



## 功能使用说明


### ■ 功 能

根据需要，按“功能”键，选择智能、合计金额和计数功能，显示屏显示相应字样。

**智能：**可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。

**合计金额：**在合计点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计总金额，并具鉴别功能。

**计数：**可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币和票据。




常见故障及排除					
代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1※	紫外异常	E4※	半张或残币	E7※	红外异常
E2※	纸质异常	E5※	磁性油墨异常	E8※	幅面异常
E3※	计数不准	E6※	安全线异常	E9※	分版

## 常见故障分析及排除

### ■ 进钞台调整方法

当出现进钞不畅或点数不准时，可通过调节喂钞台调节螺丝，调整阻力片与捻钞轮之间的间隙，然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力片之间，感到有拉力（约0.5KG拉力）即可（顺时针方向收紧，逆时针方向放松）。



## 常见故障分析及排除

### ■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断。如有异常，在显示窗显示故障代码，具体如下：







显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
CE1	左计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电路故障	检查线路或更换传感器
CE2	右计数对管电路故障	检查线路或更换对管	CEF	长磁头电路故障	检查线路或更换长磁头
CE3	宽度检测槽型光耦电路故障	检查线路或更换传感器			
CE4	喂钞台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器			
CE5	收钞光电对管电路故障				

# 常见故障分析及排除

## ■ 简单的故障检查与排除

在要求维修之前，请先自行检查下列各点：

机器停止工作  
启停方式失灵  
计数不够准确  
识别不准


 1.电源线插头是否插入插座?  1.进钞台位置是否已调试好? 	 2.是否停电或没开开关?  2.接钞传感器与主电路板连线是否中断? 	 3.保险丝是否已被烧断?  3.主传送带是否断裂? 	 AC220V±10% 4.使用电源电压是否过低?  4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆) 
 1.进钞传感器是否积尘?  1.进钞台位置是否已调试好? 	 2.接钞传感器与主电路板连线是否中断?  2.接钞传感器与主电路板连线是否中断? 	 3.主传送带是否断裂?  3.主传送带是否断裂? 	 4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆)  4.机器是否卡钞?(清除卡钞并调节螺杆) 
 重新选择您需要的功能键 1.功能是否选择正确?  1.功能是否选择正确?	 2.亮度槽形光耦是否失效?  2.亮度槽形光耦是否失效? 	 3.磁性传感器间隙是否不对?  3.磁性传感器间隙是否不对? 	 调整 见按正确的放钞示意图(第三页) 4.放钞是否正确?  见按正确的放钞示意图(第三页)

## 常见故障分析及排除


### ■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台松开四颗自攻螺钉，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出喂钞台，<sup>卸下</sup>左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。

阻力片 ►



捻钞轮 ►



## 保修卡

凡购买本公司产品的用户，如果

产品因质量问

发生故障时，由本公司负责修理。情况提供免费  
服务的承诺。此卡将详细列于下列表格，并经经  
费维修：

保管不当而造成损坏的，

XXX

请您将此卡交本公司维修部，免

费保修服务之

月 日

发货日期

出厂编号	联系人	联系电话	联系人	联系电话

出厂编号	联系人	联系电话	联系人	联系电话

此卡请贴于下  
全销售保管

执行标准：GB 16999-2010



版本：1.0  
日期：2015年8月

